

# Máquina de coser / overlock Janome Excellent Stitch 2

Tipo de máquina de coser: electromecánica

Gancho: oscilante

Formación de bucles: automático

Especificaciones

Número de puntadas: 25 pzs

Número de ojales: 1 pz

Longitud máxima de puntada: 4 mm

Ancho máximo de puntada: 5 mm

Elevación máxima del pie: 14 mm

Velocidad de costura: 750sti/min

Características y características

Funciones: reversa brazoaguja enhebradoraguja doble

Opciones de ajuste

Ajustes: hilos de ajuste de tensión

Prensateles incluidas

Pies : universalpara coser cremalleraspara costura invisiblepara hilvanarbisagras

Características generales

Fuente de alimentación: Fuente de alimentación

Consumo de energía: 60 W

Regla en gabinete