

# Maquina de coser / overlock Janome Excellent Stitch 20

Tipo de maquina de coser: computarizada

Lanzadera: rotacin horizontal

Formacin de bucle: automticamente

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 100 piezas

Nmero de puntadas: 12 piezas

Largo mximo de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 12 mm

Velocidad de costura: 750 sti/min

## Funciones y funciones

Funciones: marcha atrsplataforma de brazo enhebrador de agujacostura sin pedalposicionamiento de aguja(arriba/abajo)

### Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del pieregulador de tensin del hiloestabilizador de la fuerza de perforacin desactivacin del avance inferiorlimitador de velocidad

## Pie prensatelas incluido

Pie prensatelas: universalpara coser una cremallerapara una puntada decorativapara un ojal

## Funciones generales

Pantalla:

Encendido: de red

Consumo de energa: 35 W

Regla en caso:

Estuche: tela

Peso: 6,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg