

Mquina de coser / overlock Janome 6100

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas puntadas

Nmero de puntadas: 100 puntadas

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6.5 mm

Caractersticas y capacidades

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de agujacoser sin pedalposicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajuste: Ajuste de la presin del pieControl de tensin del hiloLimitador de velocidad

Prensatelas incluidas

Pies con garras: universalpara coser una cremallerapara un punto ciegapara un ojalpara un punto de satn

Caractersticas generales

Pantalla

Fuente de alimentacin: red

Cubierta: tela