

Maquina de coser / overlock Janome Excellent Stitch 10

Tipo de maquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automaticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 50 piezas

Nmero de bucles: 3 piezas

Longitud mxima de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Elevacin mxima del pie: 12 mm

Velocidad de costura: 820sti/min

Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma Enhebrador de agujaCostura sin control de pieCostura con aguja doblePosicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del piecontrol de tensin del hiloestabilizador de fuerza de perforacininferioralimentadorlimitador de velocidad

Pies incluidos

Pies para cremalleras: universalpara coser cremalleraspara puntadas decorativaspara ojales

Caractersticas generales

Pantalla

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Consumo de energa: 35 W

Regla en estuche

Estuche: tela

estuche

Bolsa: tela

estuche

Bolsa: tela