

# Mquina perforadora Bosch GBM 50-2 Professional

Tipo: magntico

Transmision rotacional: engranaje

Control: manual

Caractersticas

Consumo de energia: 1200 W

Nmero de velocidades: 2

Velocidad mnima: 50 rpm

Velocidad mxima: 510 rpm

Dimensiones base: 200x98x38.5 mm

Fuerza de atraccin del imn: 14 kN

Mandril

Tipo de mandril: Cono Morse

Cono Morse: MK2

Dimetro mximo de perforacin de metal: 23 mm

Dimetro mximo de perforacin de un cortador: 50 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrs control de velocidad lser marcador refrigeracin por agua (refrigerante)

Potencia

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: 220V

Opcional

Caso

Dimensiones: 196x444x274 mm

Peso: 14,7 kg

7 kg

7 kg