

# Mquina de coser / overlock Janome 1030 MX

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 30 piezas

Nmero de bucles: 1 pieza

Longitud mxima de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 6.5 mm

Elevacin mxima del pie: 11 mm

Velocidad de costura: 650 sti/min

Caractersticas y capacidades

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de agujacostura con aguja dobleposicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

Ajustes de funciones

Ajustes: disco de tensin del hilolimitador de velocidad

Prensatelas incluidas

Prensatelas para cremalleras: universalpara coser cremalleraspara punto ciego

Caractersticas generales

Pantalla

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 32 W

Peso: 6 kg

caractersticas

Display

Alimentacin: alimentacin

Consumo de energia: 32 W

Peso: 6 kg

caractersticas

Display

Alimentacin: alimentacin

Consumo de energia: 32 W

Peso: 6 kg