

uego de herramientas elctricas DeWALT DCK2077P2

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador/D791/; llave/DCF894 /

Batera: 2 piezas; DCB184; DeWALT 18V XR; 18 V; 5 Ah

Tiempo de carga: 75 min

Indicador de nivel de batera

Soporte de batera: control deslizante

Cargador adicionalmente incluido: / DCB115 /; caja / DWST1-70703 /