

uego de herramientas elctricas DeWALT DCK2110L2

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador / DCD701 /; atornillador / DCF801 /

Batera: 2 piezas; DCB124; DeWALT 12V XR; 12 V; 3 Ah

Tiempo de carga: 90 min

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera: deslizador

Incluye adicionalmente: cargador / DCB112 /; caja / DWST1-70703 /