

uego de herramientas elctricas Ryobi R18DDAG-252

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador/R18DD3/; amoladora angular (molinillo) / R18AG /

Batera: 2 piezas; RB18L20, RB18L50; Ryobi ONE+; 18 V; 2 Ah, 5 Ah

Tiempo de carga: 60 min / para 2 Ah /

Indicador de nivel de carga

Montaje de batera: Clip

Incluye adicionalmente: Cargador/RC18120/; bolsa