

# uego de herramientas elctricas DeWALT DCK2062L2

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador / DCD709 /; atornillador / DCF809 /

Batera: 2 piezas; DCB187; DeWALT 18 V XR; 18 V; 3 Ah

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batera:

Montaje de batera: deslizante

Incluye adicionalmente: cargador/DCB113/; caja/ DWST1-70703 /