

amientas elctricas Bosch GWS 18V-10 C + GAS 18V-

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: amoladora angular (amoladora) / GWS 18V-10 C / ; aspirador / GAS 18V-1 /

Batera: 2 uds; GBA 18V 5.0Ah Professional; Bosch Professional 18 V; 18 V; 5 Ah

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

Incluye adicionalmente: cargador / GAL 1880 CV /; caja / L-BOXX 136 /