

Soldador Jasic ARC 200 (Z244)

Tipo: inverter

Tipo de soldadura: arco manual (MMA)

Corriente de soldadura: constante

Tensin de entrada: 230V

Consumo de energia: 9,4 kVA

Tensin sin carga: 63 V

Mn. . corriente de soldadura: 20 A

Mx. corriente de soldadura: 200 A

Ciclos de arranque: 30 %

Mx. dimetro del electrodo: 5 mm

Opcional: arranque en caliente (Hot Start)

Clase de proteccion (IP): 21

Clase de aislamiento: F

Dimensiones (HxWxD): 300x135x380 mm

Peso: 6,1 kg