

Termometro / barmetro Steba AC 12

Destino: sonda (para alimentos)

Tipo de dispositivo: mecánico

Medicina: temperatura

Mn. temperatura: 50 °C

Mx. temperatura: 300 °C

Material de la caja: metal

Dimensiones: 125x50x50 mm

Longitud de la sonda 105 mm