

# Mquina de coser / overlock Brother FS 70E

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 70 piezas

Nmero de bucles: 7 piezas

Longitud mxima de puntada: 5 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Velocidad de costura: 750sti/min

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazoenhebrador de agujascoser sin pedalposicionamiento de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: Dial de tensin de hiloCorte de alimentacin inferiorLimitador de velocidad

Prensateles enkit

Prensa metlica: universaloverlockpara coser cremalleraspara costura invisiblepara coser botonespara bordar monogramaspara ojal

Caractersticas generales

Pantalla

Retroiluminacin LED

Alimentacin : red

Consumo de energia: 40 W

Bolsa: tela

Dimensiones (AnxAlxP): 41,3x30,7x17,8 cm

Peso: 4,5 kg

5kg

5kg