

# Mquina de coser / overlock Janome 5060DC

Tipo de mquina de coser: computarizada

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 60 piezas

Nmero de bucles: 7 piezas

Longitud mxima de puntada: 6 mm

Ancho mximo de puntada: 7 mm

Velocidad de costura: 860sti/min

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazo enhebrador de agujascortahiloscostura sin pedalcostura con doble aguja Posicin de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del pie control de tensin del hilocorte de alimentacin inferiorlimitador

Prensateles incluidas

Prensateles para cremalleras: universaloverlockpara coser cremalleraspara costuras decorativaspara costuras invisiblespara ojales

Caractersticas generales

Pantalla

Retroiluminacin LED

Alimentacin: Fuente de alimentacin

Mesa de extensin

Bolsa: dura