

Soldador Goot RX-711AS

Dispositivo: estacin de soldadura; con soldador de contacto

Alimentacin suministro: red (220 V)

Calefaccion: ceramica

Alimentacin: 65 mar

mx. temperatura: 480 °C

Funciones: control de temperatura; pantalla

Paquete : soporte extrable; esponja; limpiador de pieza de mano