

entadas elctricas Bosch GSR 18V-50 + GWS 180-LI 2Ah

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador / GSR 18V-50 /; amoladora angular (amoladora) / GWS 180-LI /

Batera: 2 piezas; GBA 18V 2.0Ah Professional , GBA 18V 5.0Ah Professional; Bosch Professional 18 V; 18 V; 2 Ah, 5 Ah

Tiempo de carga: 35 min / para 2 Ah, 70 min para 5 Ah /

Indicador de nivel de carga:

Soporte de batera deslizador

Incluye adicionalmente: cargador / GAL 18V- 40 /; caso / XL-BOXX /