

# **mientas elctricas Bosch GSR 18V-50 + GWS 180-LI 5**

Fuente de alimentacin: batera

Conjunto de dispositivos: taladro/atornillador / GSR 18V-50 /; amoladora angular (amoladora) / GWS 180-LI /

Batera: 2 piezas; GBA 18V 5.0Ah Professional; Bosch Professional 18 V; 18 V; 5 Ah

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de carga

Montaje de batera: deslizador

Incluye adicionalmente: cargador / GAL 18V-40 /; caja / XL-BOXX /