Soldador Goot RX-802AS

Dispositivo: estacin de soldaduracon soldador de contacto

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin (220 V)

Calentador: nicrom Especificaciones Potencia: 80W

Mn. temperatura: 50 °C Mx. temperatura: 450 °C Funciones y caractersticas

Funciones: control de temperaturapantalla

Elementos incluidos: soporte extrableesponjalimpiador de pieza de mano

General

Dimensiones: 98x115x146 mm

Peso: 1800g