

Multmetro Stanley FatMax FMHT82567-0

Dispositivo: probador de voltaje

Tipo: digital

Factor de forma: mango

Tipos de medidas

Medidas: tensin

Caractersticas

Tipo de tensin: CA

Tensin CA mn.: 20000 mV

Tensin CA mx.: 1000 V

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Deteccin sin contacto (NCV)Apagado automtico

General

Fuente de alimentacin: batera

Tipo de batera: 1xA23

Dimensiones: 154x24x20mm

Peso: 42 g