

Multmetro PeakMeter PM320

Dispositivo: multmetro

Tipo: digital

Tipos de medidas

Medidas: tensin corriente resistencia

Características

Tipo de corriente: CC/CA

Tipo de tensin: CC/CA

Tensin CC mn.: 400 mV

Tensin CC mx.: 600 V

Medicin de precisin (V): 0,8 %

Tensin CA mn.: 4000 mV

Tensin CA mx.: 600 V

Corriente CC mn.: 40000 μ A

CC corriente mx.: 0,4 A

corriente CA mn.: 40000 μ A

corriente CA mx. : 0,4 A

Resistencia mn.: 400

Resistencia mx.: 40 M

Mx.nmero mostrado: 3999

Capacidad de visualizacin: 3 3/4

Funciones y características

Funciones: prueba de diodo prueba de continuidad autorango

Juego completo: batera sonda de medicin estuche (bolsa)

General

Sondas extrables

Alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xLR44/SR44

Dimensiones: 120x70x18 mm

Peso: 110 g

circuito rango automtico

Conjunto completo: batera cables de prueba estuche (bolsa)

General

Sondas fijas

Alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xLR44/SR44

Dimensiones: 120x70x18 mm

Peso: 110g

circuito rango automtico

Conjunto completo: batera cables de prueba estuche (bolsa)

General

Sondas fijas

Alimentacin: batera

Tipo de batera: 2xLR44/SR44

Dimensiones: 120x70x18 mm

Peso: 110g