

Mquina de coser / overlock Janome TC 1212

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tnicos

Nmero de puntadas: 12 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: reverseplataforma de brazo

Opciones de ajuste

Ajustes: control de tensin del hilo

Prensateles incluidas

Pies con garras: universalpara coser cremalleras

Caractersticas generales

Alimentacin: Red elctrica

Consumo de energia: 85 W