

# Mquina de coser / overlock Janome Top 18

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucle: semiautomticamente

Especificaciones tcnicas

Nmero de puntadas: 19 uds.

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: reverseplataforma del brazo

Opciones de ajuste

Ajustes: dial de tensin del hilo

Patas enset

Prensateles para cremalleras: universalpara coser cremalleraspara un punto ciego

Caractersticas generales

Alimentacin: red

Consumo de energa: 85 W