

Mquina de coser / overlock Janome 5500

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tnicos

Nmero de puntadas: 14 pzs

Nmero de ojales: 1 pz

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del pie: 6 mm

Velocidad de costura: 600sti/min

Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrs plataforma de brazo Costura con aguja doble

Opciones de ajuste

Ajustes: Control de tensin del hilo Inhabilitacin del transporte perro

Prensateles incluidas

Pies: universales para coser cremalleras para ocultos puntadas

Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: Red

Consumo de energa: 85W

Peso: 5,8 kg