Mquina de coser / overlock Janome 5500

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tcnicos

Nmero de puntadas: 14 pzs

Nmero de ojales: 1 pz

Largo mximo de puntada: 4 mm Ancho mximo de puntada: 5 mm Elevacin mxima del pie: 6 mm Velocidad de costura: 600sti/min Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrs plataforma de brazoCostura con aguja doble

Opciones de ajuste

Ajustes: Control de tensin del hilo Inhabilitacin del transporte perro

Prensatelas incluidas

Pies: universalespara coser cremalleraspara ocultospuntadas

Caractersticas generales Fuente de alimentacin: Red Consumo de energa: 85W

Peso: 5,8 kg