

# Mquina de coser/remalladora Brother Modern 30A

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Lanzadera: rotacin horizontal

Formacin de bucle: automticamente

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 26 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 16 mm

Velocidad de costura: 750 sti/min

## Funciones y funciones

Funciones: marcha atrs/plataforma de brazo/enhebrador de aguja

Posibilidades ajustes

Ajustes: control de tensin del hilo

Pies prensatelas incluidos

Pies con garras: universales para coser cremalleras para coser botones para ojales

## Funciones generales

Nutricin: de red

Consumo de energa: 51 W

Bolsa: tela

especificaciones

Fuente de alimentacin: red

Consumo de energa: 51 W

Cubierta : tela

especificaciones

Fuente de alimentacin: red

Consumo de energa: 51 W

Cubierta : tela