

# Tensimetro Omron M5 Comfort

Tipo: automtico

Punto de medicin: brazo

Fuente de alimentacin: bateras/red elctrica/4xAA/

Indicador de batera

Dimensiones del brazalete: 22 – 42 cm

Registro de lecturas: 180 uds / 2x90 memorias /

Funciones: medicin de frecuencia cardaca; deteccin de arritmia; clculo de presin promedio; apagado automtico

Funciones y capacidades adicionales del tonmetro: Hora y fecha Indicador de movimiento del brazo Indicacin de ajuste correcto del manguito