

# Mquina de coser / overlock Janome 5124

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas puntadas

Nmero de puntadas: 23 puntadas

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6.5 mm

Elevacin mxima del pie: 11 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazo enhebrador de agujacortador de hiloCostura con aguja doblePosicin de la aguja (arriba/abajo)

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de presin del prensatelasdisco de tensin del hilocorte de alimentacin inferiorlimitador de velocidad

Pie prensatelas incluido

Pie prensatelas: universaloverlockpara coser cremalleraspara costura invisiblepara coser botonesdoblado

Caractersticas generales

Potencia: Red

Consumo de energa: 85W

Estuche: duro

Peso: 10,6 kg

6 kg

6 kg