

Mquina de coser / overlock Janome 5018

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: rotativa horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones tcnicas ki

Nmero de puntadas: 18 piezas

Nmero de bucles: 1 pieza

Longitud mxima de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6.5 mm

Caractersticas y capacidades

Funciones: marcha atrsbrazoenhebrador de agujacortahilosaguja doble

Opciones de ajuste

Ajustes: ajuste de la presin del prensatelasdial de tensin del hilodesenganche del transportador inferior

Prensatelas incluidas

Prensatelas: universaloverlock para coser cremalleraspara costura invisiblepara acolchadosribete

Caractersticas generales

Alimentacin: Red elctrica

Duro caso: difcil