

# Mquina de coser / overlock Janome TC 1222S

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucle: automticamente

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 23 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 6 mm

## Funciones y caractersticas

Funciones: inversaplataforma de brazo enhebrador de agujacortahilos

Opciones de ajuste

Ajustes : ajustador de tensin subprocesos

Pies prensatelas incluidos

Pies con garras: universal para coser cremalleras

## Funciones generales

Nutricin: enchufe de red

Peso: 5,8 kg