

Mquina de coser / overlock Janome TC 1218

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

En bucle: semiautomtico

Datos tnicos

Nmero de puntadas: 18 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Elevacin mxima del prensatelas: 11 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: marcha atrsplataforma de brazocostura con aguja doble

Ajustes de funciones

Ajustes: Dial de tensin del hilo

Prensatelas incluidas

Prensatelas para cremalleras: UniversalOverlockpara coser cremalleras

Generalidadesespecificaciones

Fuente de alimentacin: fuente de alimentacin

Consumo de energa: 85 W

Cubierta: tela

Peso: 6,5 kg