

# Mquina de coser / overlock Janome 60507

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Lanzadera: rotacin horizontal

Formacin de bucle: de forma semiautomtica

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 19 piezas

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

## Caractersticas y funciones

Funciones: marcha atrsplataforma de brazoenhebrador de aguja

Opciones de ajuste

Ajustes: control de tensin del hilodesactivacin del avance inferior

## Patas enset

Prensatelas para cremalleras: universalpara coser cremalleraspara una puntada invisiblepara acolcharpara cintas/lentejuelas, para cuentas

## Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: desde la red

Regla en el estuche:

Bolsa: tela