

# Termometro / barmetro Beurer HM 16

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medición de: temperatura; humedad (higrómetro)

Temperatura mínima: 1 °C

Temperatura máxima: 50 °C

Temperatura de mantenimiento min/max:

Temperatura de confort:

Tipo de alimentación: baterías

Material de la carcasa: plástico