

Termometro / barmetro TFA 201048

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: líquido

Medidas: temperatura; humedad (higrómetro); presión atmosférica (barmetro)

Min. temperatura: 1 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Material del cuerpo: madera