

Termometro / barmetro TFA 201046

Destino: domestico

Tipo de dispositivo: liquido

Mediciones: temperatura; humedad (higrmetro); presin atmosfrica (barmetro)

Min. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 60 °C

Material del cuerpo: madera