

Termometro / barmetro TFA 201076

Destino: hogar Tipo de dispositivo: mecánico

Medidas: temperatura; humedad (higrómetro); atmosférica presión (barmetro)

Min. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Material del cuerpo: madera