

Termometro / barmetro TFA 201002

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: mecánico

Medidas: temperatura; humedad (higrómetro); presión atmosférica (barmetro)

Min. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Material del cuerpo: madera