

# Termometro / barmetro TFA 201087

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición: temperatura; humedad (higrómetro); presión atmosférica (barmetro)

Min. temperatura: 1 °C

Mx. temperatura: 40 °C

Material de la caja: madera

Dimensiones: 120x194 mm