

Termometro / barmetro TFA 30.5026

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medidas: temperatura; humedad (higrómetro)

Mx. temperatura: 50 °C

Mantener min/max temperatura:

Temperatura de confort:

Tipo de alimentación: pilas

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 69x57x13 mm