

Termometro / barmetro TFA 30.5005

Destino: domestico

Tipo de dispositivo: electronico

Medicin de: temperatura; humedad (higrmetro)

Min. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 60 °C

Mantener min/max temperatura:

Tipo de alimentacin: bateras

Material de la carcasa: plstico

Dimensiones: 39x52x15 mm