

Termometro / barmetro TFA 452000

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición de: temperatura; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -10 °C

Máx. temperatura: 50 °C

Material del cuerpo: metal