

# Termometro / barmetro TFA 30.5024

Destino: domstico

Tipo de dispositivo: electrnico

Medicin: temperatura; temperatura exterior; humedad (higrmetro)

Min. temperatura: -40 °C

Mx. temperatura: 70 °C

Mantener min/max temperatura:

Tipo de alimentacin: pilas

Tipo de sensor externo: con cable

Material de la carcasa: plstico