

Termometro/barmetro TFA Twin

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medidas: temperatura; temperatura exterior; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -20 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Mantener min/max temperatura:

Tipo de alimentación: pilas

Tipo de sensor externo: inalámbrico

Material de la carcasa: plástico