

Termometro / barmetro TFA 30.5013

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: electrónico

Medición: temperatura; temperatura exterior; humedad (higrómetro)

Mn. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 60 °C

Tipo de fuente de alimentación: baterías

Tipo de sensor externo: cableado

Material de la carcasa: plástico