

# Termometro / barmetro TFA 202027

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: mecánico

Medición: temperatura; humedad (higrómetro); presión atmosférica (barmetro)

Min. temperatura: -30 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Material de la caja: madera

Dimensiones: 160 mm / diámetro /