

# Cargador OptiMate TM-420

Tipo: cargador

Funciona con bateras: 12 V

Mn. corriente de carga: 0,8 A

Ajustes de corriente: 1

Capacidad de carga de la batera: 3 – 96 Ah

Caractersticas y funciones: Indicador de carga; Proteccin contra sobrecarga; Carga de batera de gel

Fuente de alimentacin: 220 V

Longitud del cable: 2 m

Dimensiones: 167x46x65 mm

Peso: 0,4 kg