

Termometro / barmetro TFA 30.5002

Propósito: doméstico

Tipo de dispositivo: electrónico

Medidas: temperatura; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -10 °C

Mx. temperatura: 60 °C

Mantener min/max temperatura:

Tipo de alimentación: baterías

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones: 110x95x20 mm