

Termometro / barmetro La Crosse WS6811

Destino: domstico

Tipo de dispositivo: electrnico

Medicin de: temperatura; temperatura exterior

Min. temperatura: -40 °C

Mx. temperatura: 60 °C

Mantener min/max temperatura:

Opcional: reloj; despertador; calendario

Tipo de alimentacin: pilas

Tipo de sensor externo: inalmblico

Material de la carcasa: plstico