

Termometro / Barometro Ea2 BL 501

Destino: hogar

Tipo de dispositivo: electrónico

Medición: temperatura; temperatura exterior; humedad (higrómetro)

Min. temperatura: -40 °C

Mx. temperatura: 50 °C

Mantener min/max temperatura

Opcional: retroiluminación de pantalla; reloj; alarma reloj ; calendario

Tipo de alimentación: pilas

Tipo de sensor externo: inalámbrico

Material de la caja: plástico