

# Soldador Jasic TIG 200P AC-DC (E101)

Tipo: inverter

Tipo de soldadura: arco manual (MMA); arco de argn (TIG )

Corriente de soldadura: CA/CC

Tensin de entrada: 230 V

Consumo de energia: 4,5 kVA

Tensin de circuito abierto: 56 V

2 minutos. corriente de soldadura: 10 A

Mx. corriente de soldadura: 200A

Ciclo de tasa: 60% / a 200A /

Mx. dimetro del electrodo: 5 mm

Opcional: arranque en caliente (Hot Start); antiadherente (Anti-Stick); digital display

Clase de proteccion (IP): 23

Clase de aislamiento: B

Cable de tierra: 3 m

Cable del quemador: 4 m

Dimensiones (HxWxD): 320x330x493 mm

Peso: 20 kg

Funciones y caractersticas adicionales del mquina de soldar: